**HP Pavilion x360** 

	<b>三</b> 取冶モアル
シリーズ名	HP Pavilion 11-n000 x360
オペレーティングシステム	Windows 8.1 (64bit)
モデル	HP Pavilion 11−n031TU x360
型番	J8B85PA-AAAA
JAN	4514953798601
プロセッサー※1	インテル® Celeron® プロセッサー N2830 (2.16GHz-2.41GHz, インテル® スマート・キャッシュ 1MB)
カラー※2	ブリリアントレッド
メモリ※3	4GB (4GB×1) DDR3L-1333MHz (最大4GB)
メモリスロット	1スロット (SO-DIMM)
ストレージ※4	500GB ハイブリッド・ハードドライブ (8GBフラッシュメモリ内蔵 / 5400回転)
オプティカルドライブ	
Web カメラ	HP TrueVision HD Webcam (約92万画素)
ネットワークコントローラー	内蔵LAN (10/100)
内蔵無線LAN※5	IEEE802.11b/g/n、オン/オフボタン付き
Bluetooth®	Bluetooth4.0
グラフィックスタイプ※6	インテル®HDグラフィックス(プロセッサーに内蔵)
ビデオメモリ	最大1792MB (メインメモリと共有)
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度/表示色)※7※8	11.6インチワイドHDブライトビュー・タッチディスプレイ (1366×768/最大1677万色)
外部ディスプレイ※9	最大1920×1080/最大1677万色
ポインティングデバイス	イメージパッド(タッチジェスチャー対応)
メディアカードスロット※10	SDカードスロット
キーボード	キーピッチ※11:約18.9×18.9mm、キーストローク:約1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列[84キー]
インターフェイス	HDMI 出力端子※12×1、USB3.0×1、USB2.0×2、ネットワークボート(RJ45)×1、ヘッドフォン出力/マイク入力コンボボート×1
センサー	加速度センサー、デジタルコンパス、ジャイロセンサー
オーディオ機能	BeatsAudio"デュアルスピーカー、内蔵マイク
セキュリティ機能	パワーオンパスワード、アドミニストレーターパスワード、セキュリティロックケーブル用スロット
サイズ (幅x奥行きx高さ)※13	約308mm x 215mm x 21.9mm
質量	約1.5kg
ACアダプター	45W スマートACアダプター(動作電圧:100-240 VAC、動作周波数:50-60 Hz)
消費電力(標準時※14/最大時)	約10W/45W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率☆	S区分 0.170(A)
バッテリ※15	リチウムイオンバッテリ (2セル)
バッテリ駆動時間※16※17※18	約4時間30分
セキュリティソフトウェア※19	マカフィー®リブセーフ (30日版)
主なソフトウェア※19	Cyberlink PowerDVD 12、Cyberlink YouCam 等
主な添付品 ※20	速効!HPパソコンナビ特別版、スマートACアダプター、ウォールマウントプラグ、電源コード、保証書等
標準保証	1年間(引き取り修理サービス、パーツ保証、電話サポート)※21※22

量販店モデル

- Windows®のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。なお弊社独自の有償サポートサービスもご利用いただけます。
  ※1 最大周波数はインテル®バースト・テクノロジー稼動時。
  ※2 見る角度、明るさなどで色味は変化します。
  ※3 コンピューターのシステムソフトウェアにより最大1GBのメモリが占有されることがあります。これはHPが、製造および販売するコンピューターに特有の制限ではありません。搭載されているメモリは PC3-12800 (1600MHz) ですが、仕様上 1333MHz で動作します。
  本製品のメモリスロットはコーザーがアクセスできるタイプではありません。
  ※4 1GBを10億パイトで計算した場合の数値です。バーティション構成を任意に変更することはできません。
  バーティション構成を変更するには、市販のバーティション管理ソフトウェアが必要です。バーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。
  また、製品購入後のストレージの増設、換装の動作は保証されません。
  ※5 通信速度の規格値は、無線規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。
  実際のデータ転送速度は、通信機器間の距離や障害物、機器構成、電波状況、使用するソフトウェアなど、ご利用状況により変化します。
  ※6 HDDC COPPに対抗しています。

- ※6 HDCP、COPPに対応しています。
  ※7 液晶ディスプレイは液晶の特性上、画面の一部に点灯しない、もしくは点灯し続ける画素(ドット)や、色や明るさのむらが見える場合があります。
  これらは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。
- ※8 液晶ディスプレイは約360度回転します。液晶ディスプレイを本体底面に付けた状態(タブレットモード)では、液晶ディスプレイと本体底面の間に隙間が生じる場合がありますが、製品仕様となります。

※9 HDMI 出力端子使用時。 接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。 ディスプレイによっては表示できない解像度・リフレッシュレートがある場合があります。 HDMI 出力端子からの出力は10800映像方式に対応します。

※10 他社製品のすべての動作を保証するものではありません。

IBELASERDMY N COMBIFE (味証り なびがい はめりません。 SD/メモリーカード、SDHC4チェリーカード、SDXCグチリーカードを一つのスロットで利用可能。 それぞれのメモリーカードは、同時に使用することはできません。 「SD/メモリーカード」の著作権保護機能には対応しておりません。 SD/メモリーカードのセキュリティ機能は利用できません。SD/メモリーカードのセキュリティ機能に対応した機器で暗号化されたデータは使用できません。 SD/メモリーガードのセキュリティ機能は利用できません。SD/メモリーカードのセキュリティ機能に対応した機器で暗号化されたデータは使用できません。

SD/インカードはご利用できません。 SDIイン・SDXCメモリカードの高速転送規格「UHS-I」に対応しておりません。 miniSDカード、microSDカード等のメモリカードにアダプターを装着して使用することはできません。 アダプターが装着されたメモリカードを使用すると、メモリカードまたはメディアスロットを破損する恐れがあります。

- ※11 主要キーの中心から隣のキーの中心までの長さ。一部キービッチが短くなっている部分があります。 ※12 対応機器すべての動作を保証するものではありません。HDMI 出力端子に接続した機器での著作権保護されたコンテンツの再生・表示にはHDCP規格に対応した機器が必要です。 HDMのCEC(Consumer Electronics Control)、HDMI/ウーブルを介した機器制御方式、アンダースキャンには対応しておりません。 描画性能を上げるためにリフレッシュレートを60Hzに変更するか、解像度を低くする必要がある場合があります。
- ※13 高さの数値は最薄部です。
- へに 面になり返回なみ回じて3。 ※14 ACアダプター運用時。周辺機器の接続なして、OSを起動させた状態での測定値。 ※15 パッテリバックは指定の方法以外で充電しないでださい。パッテリバックは、火の中に入れないでください。パッテリバックに衝撃を与えないでください。パッテリバックを分解、改造しないでください。 端子ショート、水漏れ、高温環境での数置等は、故障の原因となりますので避けてください。パッテリバックは、消耗品です。 また本製品のパッテリはユーザーが着脱できるタイプではありません。パッテリ交換の際には、お客様ご自身で取り外しや交換をせず、日本HPのサポート窓口にお問い合わせください。

※16 MobileMark® 2012にて計測した数値です

- ※11 バッテリ駆動時間は、製品の構成や動作環境、使用するアプリケーション、電源管理設定などのシステム設定により変動します。バッテリの最大容量は、経年および使用により減少します。 使用時間や使用状況により実際の駆動時間は、この数値より短くなることがあります。また、バッテリ駆動時間は目安の数値で、その駆動時間を保証するものではありません。 バッテリ寿命は本体保証の対象外です
- ※18 ピークシフト機能をご利用の場合、自動的にバッテリ駆動に切り替わり、プロセッサーやグラフィックスの性能が十分に発揮されない場合があります。
- ※18 圧 まよびサポートは、それぞれソフトウェアンダケーからの提供となります。
  ※20 添付品は、予告無く変更される場合があります。システムリストアのためのリカバリメディアは、添付されません。
  コンピューターの初期セットアップの終了後、必ずプリインストールソフトのHP Recovery Manager を使用してリカバリメディアを作成してください。
  なお、リカバリメディアの作成には、外付けのオブティカルドライブが必要です。
  製品ご購入後、リカバリメディアをお求めの際には、こちらをご覧ください。http://www.hp.com/jp/recoverykit/
  「速効!HP/パソコンナビ特別版」はWindows 8.1 Update の新機能について記載しておりません。

- ※21 引き取り修理サービスは、お客様のご希望の場所に引き取りに伺い、修理後返送するサービスです。本サービスは日本国内のみに適用されます。 保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。修理受付問い合わせは、電話またはメールにて受け付けます。 なお、標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。本製品の補修用部品の最低保有期間は製造を了後3年間です。 製品の製造を了から3年間を軽過いたしますと、電話及び、オンラインによるテクーブルサポート、製品の修理などの製品サポートを終了いたします。 サポート終了後は、弊社ホームページ上のサポート情報やドライバのみの提供となります。詳細はこちら(http://www.hp.com/jp/support/Note\_End\_of\_Support)